

Data sporządzenia .....

Wykonawca:

.....

Zamówienie usługi nr .....

1. **Tryb postępowania:** przetarg nieograniczony.
2. **Nr postępowania:** BTC/PZ/0232/011/2022/P.
3. **Przedmiot zamówienia:** Naprawa silników w ciągnikach rolniczych.
4. **Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu zamówienia:** zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia (Opis przedmiotu Zamówienia).
5. **Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty:** ..... netto + należny podatek VAT (słownie złotych: .....).
6. **Termin wykonania usługi:** do 14 dni kalendarzowych na naprawę każdego silnika, czyli nie dłużej niż 14 tygodni od udzielenia Zamówienia dla I części Zakupu oraz nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych dla II części Zakupu<sup>1</sup>.
7. **Miejsce wykonania usługi:** Wykonawca będzie realizował przedmiot Zakupu w warsztacie własnym. Wykonawca zobowiązany będzie odebrać pojazdy do naprawy oraz odstawić je po naprawie na adres: Warsztaty Betrans, Rogowiec, ul. Instalacyjna 20.
8. **Warunki płatności:** zgodnie z OWZ <https://betrans.pl/przetargi/przydatne-dokumenty>.
9. **Warunki gwarancji:** Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela .....miesięcznej gwarancji. Okres Gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Prac. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji wskazanego powyżej, to w stosunku do takich materiałów Okres Gwarancji będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonemu przez producenta materiałów.
10. **Procedury odbioru:** Czynności odbiorowe potwierdzone zostaną w Protokole Odbioru Prac (Załącznik nr 2). Protokoły Odbioru Prac dla każdego ciągnika oddzielnie, sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Protokoły Odbioru Prac, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
11. **Korzystanie z Podwykonawców:** Wykonawca może zaangażować do wykonania Zamówienia Podwykonawców wyłącznie w zakresie wskazanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
12. **Osoba do kontaktu:**
  - 12.1. Ze strony Zamawiającego: .....
  - 12.2. Ze strony Wykonawcy: .....

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://betrans.pl/przetargi> i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

**13. Załączniki:**

- Zał. nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia.
- Zał. nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy.
- Zał. nr 3 – Protokół Odbioru Prac.

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. Wykonawca przyjmuje do realizacji niniejszego Zamówienia na warunkach w nim określonych. Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający

.....

Wykonawca:

Przyjmuję do realizacji niniejsze  
Zamówienie na warunkach jw.

.....

<sup>1</sup> w zależności której części Zakupu dotyczy

## Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia

### I część Zakupu - usługa naprawy silników w ciągnikach rolniczych URSUS

Zakres prac:

**1) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03123 – I część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący.

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący

**2) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03140– II część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący.

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący

**3) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03122- III część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący,

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący, woda w układzie smarowania silnika

**4) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 912 EBEM349, rok produkcji 1987r., numer VIN 05760- IV część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana głowicy silnika
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący,

zdiagnozowane usterki w ciągniku to stuki w silniku - pęknięty zawór, wbity w pierwszy tłok

**5) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1222 rok produkcji 1989r., numer VIN 03130- V część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący,

zdiagnozowane usterki w ciągniku to brak ciśnienia oleju, zatarty

**6) Dla silnika a w ciągniku rolniczym marki Ursus 914 rok produkcji 1988r., numer VIN 84766- VI część Zakupu:**

- Sprawdzenie/Wymiana/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana bloku silnika (4-cyl),
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja/wymiana korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący,

zdiagnozowane usterki w ciągniku to dziura w bloku silnika, wypięty korbowód 3 tłoka z czopa korbowodowego wału korbowego, dopuszczalna jest wymiana silnika na używany po remoncie

**7) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1991r., numer VIN 03030- VII część Zakupu:**

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący,

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący

**8) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki Pronar 82SA rok produkcji 2006r., numer VIN 01586U- VIII część Zakupu.**

Zakres prac:

- Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek,
- Wymiana pompy oleju wraz z zaworem,
- Regeneracja korbowodów,
- Wymiana zestawu naprawczego silnika,
- Regeneracja głowicy silnika,
- Regeneracja układu paliwowego,
- Zestaw uszczelnień silnika,
- Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący.

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący

**Załącznik nr 3 - Protokół odbioru usługi**

<b>Sporządzono: (miejsowość i data)</b>  	
<b>Nazwa usługi:</b> ..... .....	
<b>Skład komisji</b>	
<b>Zamawiający:</b>  .....	<b>Wykonawca:</b>  .....
<b>Na podstawie oceny stwierdza się, że</b> ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
<b>Niniejszym stwierdza się, że prace zostały wykonane przez Wykonawcę</b>	
<b>Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego</b>  	
<b>Zamawiający</b>  (pieczęć i podpisy)	<b>Wykonawca</b>  (pieczęć i podpisy)