

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FZ/0529/38/2020/P pn.: „Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznej sprawności bocznicy kolejowej w Rogowcu w latach 2020-2025”.

1. **Pytanie:** Proszę o dostanie wykazu obiektów lub parametrów technicznych tych budynków/ obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do IPU – Opis przedmiotu Umowy, bocznicą kolejową Rogowiec posiada:

- około 45 km torów;
- około 87 sztuk rozjazdów;
- 4 sztuki przepustów;
- 1 wiadukt nad rurociągiem;
- około 93 sztuki przejazdów kolejowo-drogowych kat. D, E, F.

Ponadto Zamawiający podaje parametry techniczne obiektów:

1. Przepust kolejowy ramowy jednootworowy o św. 1,39x1,39, l=15,40. Rok budowy 1980.
2. Przepust kolejowy ramowy jednootworowy o św. 1,39x1,39, l=14,60. Rok budowy 1980.
3. Przepust kolejowy ramowy jednootworowy o św. 1,50x1,50, l=25,30. Rok budowy 1979.
4. Przepust kolejowy ramowy dwu-otworowy o św. 2x2,00x2,00, l=17,70. Rok budowy 1979.
5. Wiadukt kolejowy 2xDN 700.